

Referência: PTM
I - Motivo da Análise

Contratação do Colaborador

II - Colaborador Avaliado

Matrícula	Função	Nome	
2339	Mecânico	WILSON MARTINS SANTOS	

III - Conhecimento, Treinamento e Experiência Anterior

Matrícula	Descrição	Organização	Período
2339	MECÂNICO DE MNT	LIDER TÁXI AÉREO	05/2006 - 10/2013

IV - Necessidade de Treinamento
IV.1 - Execução e Inspeção de Serviços de Manutenção (Treinamentos de Produtos):

Matrícula	Análise		
	Aeronaves	Motores	Oficinas (Componentes)
2339	AW139 - INICIAL	PT6C-67C - INICIAL	
2339	S76 - INICIAL	ARRIEL 2S SERIES - INICIAL	
2339	H155 - INICIAL	ARRIEL 2C2 - INICIAL	

IV.2 - Procedimentos Internos (Print):

Matrícula	Análise										
	Inte gração	Geral	SUP	FER	MNT	ENG	CTM	SASC	QUA	Inspecto res	Rampa
2339	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IV.3 - Apoio:

Matrícula	Análise									
	Corrosão	PBN	HUMS Nível 1	HUMS Nível 2	Inglês	Boroscopi a	Fatores Humanos	Orientaç ão Pedagógi ca	EOS	Artigos Perigosos
2339		X	X		X			X		X

IV.4 - Outras Atividades:

Matrícula	Análise									
2339										

V - Data:

15/05/2019

VI - Responsáveis pela Análise

Setor de Controle de Competências Carimbo e Rubrica	Gestor do Colaborador/GQM Carimbo e Rubrica

USO INTERNO

REV. Nº 02

08/06/2018

Página: 1/1