

I - Identificação do OJT

1.Código	2.Data	3.Nível	4.Função Treinada
	25/09/2019	☐ 1 - Práticas Padrões ☐ 2 - Manutenção de Linha ☐ 3 - Manutenção de base ☒ 4 - Técnica de TS ☐ 5 - Tarefa Crítica	☐ Exec Mnt ☒ Insp Mnt ☐ Outros:
5.Descrição da Tarefa Treinada			
PESQUISA DE PANE			

II - Referências do Treinamento

1.Tipo ☒ Anv ☐ Motor ☐ Componente ☐ Sistema ☐ Apoio ☐ Procedimento			
2.Fabricante/Origem	3.Modelo/PN/Descrição	4.Marcas/SN	5.Ref Téc
Sikorsky	S76-C+	760542	MM SA 4047-76-2 / CAPÍTULO 29-20-03
6.Ordem de Serviço	7.RTA	8.Relatório	
191135-13	2242		

III - Aluno

1.Nome	WELINGTON SCALIONI		
2.Matrícula	3.Cód ANAC	4.Cargo	5.Rubrica
1665	13363-8	Mecanico II	

IV - Resultado do Treinamento

1.Data: 25/09/2019 a 25/09/2019	☒ 2.SATISFATÓRIO	☐ 3.INSATISFATÓRIO
3.Comentários do Responsável pela Supervisão do OJT		
O mantenedor identificou o T/S recomendado pelo fabricante, classificou e ordenou a execução dos itens de inspeções sugeridos.		

V - Responsável pela Supervisão do OJT

1.Nome	GLYVALDO ALENCAR SANTOS FILHO		
2.Matrícula	3.Cód ANAC	4.Cargo	5.Rubrica
1142	13182-9	Mecanico III	